

X RAY TEKNİK ŞARTNAME

- Bakım hizmeti PANalytical sertifikalı ve yetkili servis mühendisleri tarafından yapılmalıdır.
- Cihaz genel x-ray radyasyon araştırması yapılmalıdır.
- Cihaz genel güvenlik sistemi test edilmelidir.
- Cihazın genel temizliği yapılmalıdır.
- X-Ray tüp filtresi ve pencerelerin kontrolü yapılmalı, filtre temizlenmeli/değiştirilmelidir.
- HT (yüksek gerilim) probu kontrol edilmeli, temizlenip yeni pasta çekilmelidir.
- X-Ray tüpü ve tüpü besleyen soğutma suyu hattı kontrol edilmelidir. Gerekli görüldüğünde soğutma suyu eklenmeli/değiştirilmeli ve ana su filtre temizliği/değişimi yapılmalıdır.
- Gonyometre kontrol edilmeli, gonyometre dişlilerine gres uygulanmalıdır.
- Gerekli ve kullanılan optikler kontrol edilmeli, testleri yapılmalıdır.
- Gerekli ve kullanılan stageler kontrol edilmeli, testleri yapılmalıdır.
- Var ise yazılım güncelleştirilmesi yapılmalıdır.
- Referans numune (Si) ölçümü ile gonyometre kalibrasyonu kontrol edilmeli, performans testi yapılmalıdır.