

## LEİCA DM IL INVERT FLUORESAN MİKROSKOP TAMİR BAKIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

**Tarafımızca tespit edilen Arıza :** LEİCA DM IL FLUORESAN mikroskobunun UV güç kaynağından ses geliyor ve floresan ışına çalışmıyor.

Aşağıda belirtilen maddeler laboratuvarımızda bulunan **Leica DM IL Invert Floresan Mikroskop** bakım , onarım ve yeniden devreye alınması hakkında şartları belirtmektedir .

1. İşi yüklenecek firma işi yapabilmek için gerekli teknik altyapı ve teknik elemanı kendi bünyesinde bulundurmalıdır. Teknik personel Leica marka mikroskop için teknik tecrübeye sahip olmalıdır.
2. İşi yüklenecek firma arızayı yerinde tespit etmeli ve yerinde onarım ve bakım yapmalıdır.
3. Değişimi yapılacak parçalar Leica markaya ait orijinal ürünlerle yapılmalı ve en az iki yıl garanti verilmelidir.
4. Civa lamba değişimi yapılmalıdır
5. Güç kaynağındaki olası arızalar orijinal parça ile değiştirilerek onarılmalıdır.
6. Lambanın, aynaların ve filtrelerin gerekli tüm ayarları yapılmalıdır
7. Objektif lensler ve tüm sistemin bakımı yapılmalıdır
8. Yazılım ayarlarının sistem ile uyumu kontrol edilmeli ve gerekli düzeltmeler yapılmalıdır
9. İşi yüklenecek olan firma sistemi eksiksiz olarak çalışır durumda teslim etmelidir.